# Rustflekker på krom

Hvordan fjerne rust fra krom?

Hva du trenger:

Cola

Aluminiumsfolie

Varmt vann

Tørkepapir eller myk klut

Hele behandlingen tok i dette tilfellet ca 15 minutter.

- Hell cola på rusten. Sørg for at det blir helt vått.
- Klem sammen litt aluminiumsfolie og poler/gni rustflekkene med dette.
- Skyll godt med varmt vann.
- Tørk med papir/klut

Slik så eksospotta ut før behandlingen:

Slik så eksospotta ut etter behandlingen:


© Viten.org

© Viten.org